

# КРОМКОРЕЗЫ

MR-800B



КРАСТУЛ.РФ

**ПРИМЕНЕНИЕ:**  
обработка небольших  
металлических пластин,  
отверстий и  
радиусных деталей

Ширина фаски прямая, мм.....	до 7
Ширина фаски радиусная, мм.....	до 2,5
Угол фаски, град.....	15-45
Обороты об/мин.....	8 500
Величина фаски (гипотенуза) по радиусу, мм.....	0-2,5
Питание В/Вт.....	380/750
Обороты об/мин.....	12000
Габариты, мм.....	530x440x690
Масса, кг.....	75

## Компактная пневматическая машина для обработки кромки KRZ-5 мм

**ПРИМЕНЕНИЕ:**  
обработка отверстий (зенкерова-  
ние), обработка кромки радиус-  
ной фрезой для более качествен-  
ного окрашивания, снятия фаски  
перед сваркой



Минимальный радиус, мм.....	3R
Минимальный диаметр отверстия для снятия фаски, мм.....	6,8
Минимальная глубина глухого отверстия, мм.....	6
Холостой ход, об/мин.....	28 000
Угол снятия фаски.....	30°, 45°
Соединение штуцера.....	1/4"
Пневмошланг.....	3/8"
Рабочее давление, бар.....	6,2
Потребление воздуха, л/мин.....	56,64
Общая длина, мм.....	135
Масса, кг.....	0,5

г. Красноярск, ул. Караульная, д. 38

+7 (391)250 88 71

+7 (391)291 39 72

+7 923 276 24 30

8 800 551 49 88

magdril24@mail.ru

www.krastool.ru